3D_Evolution

Basic

主な機能

- データ変換 関連ツール:変換、フィーチャー認識と抽出 等
 - 30以上のフォーマットの入出力機能(IGESとSTEPは標準機能)
 - ・CADデータのフィーチャー情報の読取り、CADシステムのAPIを使用した自動生成機能
- データ品質検証・改善 関連ツール:チェック/ヒーリング/ステッチ 等
 - ・トレランス基準のチェック、修正機能
 - SASIG・VDA準拠のPDQチェック、修正機能
 - ・長期保管ガイドライン(LOTAR)に則ったGVPチェック機能
 - •STEP AP242の同一性検証機能
- データ検証 関連ツール:比較/肉厚チェック/干渉チェック/クリアランスチェック/ドラフトチェック 等
 - ・形状、レイアウト、PMI、モデルツリーの比較機能
 - ・形状の肉厚(薄肉、厚肉、偏肉)チェック機能
 - ・干渉チェック、干渉距離測定機能
 - ・クリアランスチェック機能
 - 抜き勾配、アンダーカットチェック機能
 - ・アセンブリデータの分解、シミュレーション機能
 - •寸法測定、注記作成機能
- ▶ 形状単純化(機密保護化、軽量化)

関連ツール:単純化/シュリンクラップ/境界シェイプ 等


- 詳細設計箇所(内側形状等)の削除機能
- ・必要部位(外側形状等)の抽出機能
- ▶ データ簡略化(CAE用モデル化)

関連ツール:形状簡略化/中立面作成 等

- ・加工形状(フィレット、穴等)等のフィーチャー削除機能
- 中立面の作成機能

1

一般的な操作の流れ



※注意:ご購入いただいた製品ライセンスによって、機能に制限がございます。

基本操作(1/4)

◆ファイルを開く~アイコン実行

- 1.ファイルを開く
 - メニューのファイル/開く
- 2. ワークショップを選択する
- 3.ツールを選択する
- 4. 設定内容を確認し、必要に応じてエレメントの選択や設定を行なう
- 5. 実行する

☑ボタン、またはSpaceキーを押す

◆ファイルを保存する

1. 上書き保存、または名前を付けて保存する


メニューのファイル/保存

※データ変換しない場合、CTフォーマット(3D_Evolusionフォーマット)で保存される

基本操作(2/4)

◆ファイルオープン時と保存時のオプション設定(1/2)

●ファイルオープン時



♣ メモ

- •IGESとSTEPは標準インターフェース、30以上のフォーマットの読み込みが可能
- 複数のファイルを開くことが可能(ファイルの表示切り替えは、画面左上のタブを使用)
- ・ファイルリスト上の右クリックメニューでファイルのコピーや名前変更、新規フォルダの作成が可能

基本操作(3/4)

◆ファイルオープン時と保存時のオプション設定(2/2)

●ファイルオープン時

PMI情報を読み込む : PMI情報を読み込む場合

アセンブリ構成のみを読み込む : アセンブリ構造のみ読み込む場合(形状データが不要な場合)

・ 非表示オブジェクトを読み込む : 非表示エレメントも読み込む場合

• フィーチャーデータ : フィーチャー変換を行なう場合やフィーチャー履歴を読み込む場合

B-Repデータ : 形状データを読み込む場合ポリゴンデータ : メッシュデータで読み込む場合

●ファイル保存時

内部参照 : 単一のファイルが作成される

• **外部参照:全レベル** : 関連する全てのファイルが作成される

• 外部参照:ラストレベル :トップアセンブリと全てのパートファイルが作成される

(サブアセンブリは作成されない)

外部参照:トップレベル:トップアセンブリと第1レベルのファイルが作成される

♣ 火干

- ・ファイルオープン時の設定として、上記以外に詳細設定がある
- ・アセンブリに構成されるファイルのエクスプローラー上でのリネームや、保存場所の変更、削除がされると アセンブリを開いた際、そのファイルは開くことができない



基本操作(4/4)

◆ツール実行方法

●ツールの実行

手動実行:ツールをクリックし(必要に応じて設定とエレメント選択後)、✓ボタン、またはSpaceキーを押す

自動実行:ツールをダブルクリックする

自動実行が可能なツール






チェック 1 /ヒーリング 1 /ステッチ 2 など(ツールアイコンの背景に斜線あり)



●エレメントの選択

選択可能なエレメント、実行に必要なエレメントが設定ゾーンに オレンジ色で表示される。アンダーラインの付いたエレメントが選択対象。 テキストを選択することで切り替えられる。 これは背景を右クリックして表示されるメニューを選択する操作と同じ。



選択可能なエレメント、実行するために必要なエレメント




右クリックメニュー

♣ 火モ


・エレメントの選択が不要なツールもある(チェックツールや肉厚チェック等のデータ検証用ツールなど)

画面構成

※ファイルを開いた後の画面



マウス操作とショートカットキー



左ボタン:回転

※回転中心は、形状上のマウスのカーソル位置にある。 カーソル位置が形状上でない場合は前回の位置が適用される。

スクロールボタン:↑縮小、↓拡大

右ボタン:移動



Cキー: 断面表示

Mキー:メッシュ表示

Bキー:フェースの向き表示(透過色がマイナス方向)

Pキー: 視線方向の変更(フェース選択後)

Fキー:正面方向

Lキー: 左側面方向 Tキー: 平面方向

1十一:等角投影方向

F5キー:表示のリフレッシュ

. キー: フィット(全表示)

Escキー: エレメントの選択解除

Spaceキー:ツールの実行


Shiftキー+左ボタンで範囲指定:範囲内の複数エレメントの選択

Ctrlキー+左ボタンで範囲指定:範囲内の複数エレメントの選択解除

モデルツリー

種類	表示	非表示	(構成部品・要素の) 一部が非表示
アセンブリ	酚	畾	8
パート	B	6	2
ボディ (ソリッド)		1	
サーフェス			

アセンブリファイル (複数ファイルの集合体)



ファイルのリネームや 削除により 見つからないファイル パートファイル (複数ソリッド(ボディ)の集合体)

31406_KKK0A	
PartBody	
PartBody(2)	
PartBody(3)	
PartBody(4)	
PartBody(5)	
PartBody(6)	
A = 10 1 (2)	

右クリックメニュー

エレメント非選択時



エレメント選択時



構成要素(ツリー)選択時



♣メモ

選択しているツールによってメニューが異なる

表示ツール

※グラフィックウインドウ右下








- ①表示するエレメントの指定(問題ありフェース、ワイヤーフレームなど)
- ②表示するボディの指定(結果ボディ/インポートボディ/全てのボディ)
- ③表示するエレメントの指定(座標系、誤差エッジ、フリーエッジなど)
- ④エレメントの表示方法の指定(エッジ付きシェーディング、シェーディング、ワイヤーフレームなど)
- ⑤断面表示の切り替え
 - ※アイコンを押下後、断面線を描く(Cキー押下と同等)
- ⑥エレメントの表示方向の指定(正面、右側面、底面など)
- ⑦エレメントの表示方向の指定
 - ※視線方向に垂直となるフェースを選択してアイコンを押下(Pキー押下と同等)
- ⑧一定の大きさに拡大表示する
- 9全体を表示する
- ⑩表示方向の保存と再生
 - ※+を押した際の表示方向が保存され、右クリックメニューで削除、名前変更が可能

設定メニュー

※メニューバー/編集/設定














ワークショップ(1/11)



◆ワークショップとは

▶ ワークショップとは、機能(ツール)をグループ化したもの

アイコン	ワークショップ名	用途	主なツール
Q	検証	データ検証	形状比較、干渉チェック
	注記	測定、注記作成	測定作成、テキスト注記作成
×	アドヴァンスツール	形状修正	オフセット、接線連続化
	フィーチャー変換	フィーチャー情報変換	チェック、変換、フィーチャー再構築
	変換	データ変換	チェック、変換、ヒーリング、ステッチ
1	単純化	形状単純化(機密保護化)	単純化、境界シェイプ作成
	FEMツール	形状簡略化(CAE用モデル化)	形状簡略化、フェースマージ、フラット化
	モデリング	データ編集	ダイレクトモデリング、クイックスケッチ
=	ユーザー定義ツール	ツールのカスタマイズ	選択、削除

- ※購入モジュールによって使用できるワークショップやツールが異なる。
- ※無償評価版ではフィーチャー変換以外の8ワークショップが使用可能。

ワークショップ(2/11)

◆変換ワークショップ





データの品質チェックや品質改善、編集機能が付いたデータ変換用のツール群

アイコン	ツール名		分類		用途
	選択	•	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
\otimes	削除	•	0		エレメントや注記を削除する
7	チェック	•	0		SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質(PDQ)のチェックやSTEP AP242の同一性を検証する
4	変換	•	0		3Dデータの形状や履歴を変換先フォーマットに適合する
4	アセンブリ変更	•	0	*	アセンブリの構成を変更する
+	ヒーリング	•	0		データ品質を改善する(エレメント間の誤差を補正する)
2	ステッチ	•	0		データ品質を改善する(再計算し許容範囲内でエレメントを修正する)
	サーフェス生成	•	0		曲面を補完する
	エッジ接続	•	0		フリーエッジを接続し共有エッジにする
4	エッジ接続解除	•	0		共有エッジをフリーエッジに変換する
	分割	•	0		エレメントを点やエッジで分割する

ワークショップ(3/11)

◆検証ワークショップ





データ比較、干渉チェック、クリアランスチェック、肉厚チェックなどデータ検証用のツール群

アイコン	ツール名		分類		用途
	選択	•	0		エレメントのプロパティ確認や編集、事前選択する
8	削除	•	0		エレメントや注記を削除する
7	チェック	•	0		SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質(PDQ)のチェックや STEP AP242の同一性を検証する
	比較		0	*	2つの形状、アセンブリ構造、PMI、属性を比較する
	肉厚チェック		0	*	形状の肉厚(薄肉、厚肉、偏肉)をチェックする
	Check Internal Backlashes		0	*	パーツの内部クリアランスをチェックする
TAN TO	Check External Backlashes		0	*	隣接パーツ間のクリアランスをチェックする
1	Check Penetration Distance		0	*	二つのパーツ間の侵入距離のコントロールをする
	Compute Curvature Map		0	*	選択されたエレメントの曲率マップを計算する
O	Compute Distance Map		0	*	選択されたエレメントの偏差マップを計算する
	干渉チェック		0	*	形状間の干渉部位をチェックする
1	ドラフトチェック		0	*	形状の抜き勾配の状態をチェックする
<u>^</u>	アンダーカットチェック		0	*	形状のアンダーカット部位をチェックする
	投影面計算		0	*	投影面積を算出し、投影面を出力する

ワークショップ(4/11)

◆注記ワークショップ ■



▶ 測定や注記作成用のツール群

アイコン	ツール名		分類		用途
	選択	•	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
\otimes	削除	•	0		エレメントや注記を削除する
 	測定作成	•	0	*	2つのエレメント間の距離、曲線の長さ、半径、直径を算出し、注記を作成する
TEXT	テキスト注記作成	•	0	*	任意のテキストを作成する
*	点座標作成	•	0	*	点座標の算出し、注記を作成する
	境界ボックス作成	•	0	*	指定した座標系を基準に最小立方体の大きさを算出し、境界ボックス を作成する
	面積作成	•	0	*	面積を算出し、注記を作成する
1	座標系作成	•	0		座標系を作成する
	断面	•	0		断面線の作成や断面表示をする
	ドローイング作成	•	0	*	図面を作成する

ワークショップ(5/11)

◆アドヴァンスツールワークショップ ×





▶ 形状修正用のツール群

アイコン	ツール名		分類		用途 Table 1 Table 1
	選択	•	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
8	削除	•	0		エレメントや注記を削除する
12	ボディマージ	•	0	*	複数のボディを一つにまとめる
A	メッシュ再生成	•	0	*	メッシュ構成を再計算する
	オフセット	•	0	*	エレメントをオフセットする
	収束点修正	•	0	*	フェースの制御点を移動する
	スムージング	•	0	*	フェースをスムーズ化する
\approx	接線連続化	•	0	*	隣接するフェースを接線連続化する
	フェーストリム	•	0	*	フェースをフリーエッジでトリミングする
	フェース延長	•	0	*	フェースを延長する
‡	法線反転	•	0	*	フェースの方向性を反転する

ワークショップ(6/11)

◆フィーチャー変換ワークショップ 【集】





▶ フィーチャー情報変換用のツール群

アイコン	ツール名		分類		用途
	選択	•	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
8	削除	•	0		エレメントや注記を削除する
7	チェック	•	0		SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質(PDQ)のチェックやSTEP AP242の同一性を検証する
S	変換	•	0		3Dデータの形状や履歴を変換先フォーマットに適合する
3	対象システムに接続			*	CADターゲットシステムを起動し、このシステムと3D_Evolutionの間にリンクを作成する
E	フィーチャー再構築			*	プラグインを使用して履歴情報を再構築する
	フィーチャー認識と抽出			*	B-Rep形状からフィーチャーを認識し、抽出する
+	ヒーリング	•	0		データ品質を改善する(エレメント間の誤差を補正する)
沙	ステッチ	•	0		データ品質を改善する(再計算し許容範囲内でエレメントを修正する)
	サーフェス生成	•	0		曲面を補完する
	ドリルフィーチャー検出	•	0		ドリル加工用エレメントの検出をする

ワークショップ(7/11)

◆単純化ワークショップ 1





▶ 形状単純化用のツール群

アイコン	ツール名	分類		用途
	選択	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
8	削除	0		エレメントや注記を削除する
7	チェック	0		SASIG・VDA・JAMAによるデータ品質(PDQ)のチェックやSTEP AP242の同一性を検証する
	単純化	0	*	アセンブリの内部や外部の形状、パーツの突起形状や空洞を削除し、形状を単純化する
	手動単純化	0	*	手動にて形状を単純化する
	シュリンクラップ作成	0	*	外形を抽出する
	ブーリアン演算	0		形状を加算、減算、積算する
	境界シェイプ作成	0	*	形状を完全に包含した立方体のボディを作成する

ワークショップ(8/11)

◆FEMツールワークショップ (1/2) <a>□



▶ 中立面作成や形状を簡略化するCAEシミュレーションモデル用のツール群

アイコン	ツール名	分類		用途
	選択	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
\otimes	削除	0		エレメントや注記を削除する
	中立面作成	0	*	対峙フェースとの中立面を作成する
	メタフェース生成	0	*	フェースをマージしフェース数を削減する
	形状簡略化	0	*	フィーチャー(フィレットや穴等)を削除し、形状を簡略化する
*•	フェースマージ	0	*	フェースを投影してフェースをマージする
ch ch	タイプ変更	0	*	フェースのタイプを変更する
2	フラット化	0	*	フェースを平面化する
	リブ編集	0	*	リブ形状を編集する
+	ヒーリング	0		データ品質を改善する(エレメント間の誤差を補正する)

ワークショップ(9/11)

◆FEMツ―ルワークショップ (2/2) **□**





アイコン	ツール名	分類	用途
1	ステッチ	0	データ品質を改善する(再計算し許容範囲内でエレメントを修正する)
	サーフェス生成	0	曲面を補完する
	エッジ接続	0	フリーエッジを接続し共有エッジにする
(4)	エッジ接続解除	0	共有エッジをフリーエッジに変換する
	断面	0	断面線の作成や断面表示をする
	分割	0	エレメントを点やエッジで分割する

ワークショップ(10/11)

◆モデリングワークショップ






▶ データ編集用のツール群

アイコン	ツール名	3	分類		用途 Time Time Time Time Time Time Time Time
	選択		0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
\otimes	削除		0		エレメントや注記を削除する
E21	分解アニメーション		0	*	アセンブリの分解シミュレーションを作成、再生する
⇔	ダイレクトモデリング		0	*	移動、回転、スケール、半径による既存形状の変更や新規形状を 作成する
%	Kinematec		0		キネマティックを作成する
1	座標系作成		0		座標系を作成する
	クイックスケッチ		0	*	スケッチを作成する
	サーフェス生成		0		曲面を補完する
	ブーリアン演算		0		ボディ間で加算、減算、積算する
	断面		0		断面線の作成や断面表示をする
	分割		0		エレメントを点やエッジで分割する
	ブレンド		0		サーフェス間のブレンドを作成する

ワークショップ(11/11)



◆ユーザー定義ツールワークショップ **電**



アイコン	ツール名	分類			用途
	選択	•	0		エレメントのプロパティ確認や編集、エレメントを事前選択する
\otimes	削除	•	0		エレメントや注記を削除する
***	_	•	0	*	ツールをカスタマイズする